

Begehungsbericht Naturbadegewässer



1. Allgemein

Badesee Bad Birnbach-Gries	Markt Bad Birnbach	
Datum : 22.06.20 Zeit: 11.15	Witterung: sonnig	Witterung Vortag: bewölkt

2. Entnahmestelle:

Nördl. Landzunge, RE 48.26.20,5 SO 13.04.10,6 Höhe 349m	Lufttemperatur: 19,6°C
---	------------------------

3. Sichtprüfung

3.1. Wasser

Färbung: klar	Schaumbildung: nein	Ölfilm: nein
sonst.		

3.2. Ufer

Abfall: nein	Verletzungsgefahr (Scherben): nein	Verunreinigung (Exkreme): nein
sonst.		

3.3 Bemerkungen

Pflegezustand: gut

4. Beprobung

Färbung: klar	Temperatur: 20,2°C	Sichttiefe in cm: 100
Escherichia coli /100ml: <10	Enterokokken /100ml: <10	
Bewertungsziffer: 8	8 = bakteriologisch einwandfrei 9 = Leitwertüberschreitung 10 = Grenzwertüberschreitung 11 = Leitwertüberschreitung Fäkalstreptokokken 12 = Grenzwertüberschreitung Salmonellen	Bemerkung:

5. Infrastruktur

Umkleide: vorhanden	Abfallentsorgung: geregelt
Sanitäre Einrichtungen: nein	
Rettungsgeräte: ja	Rettungsstationen: nein
Bemerkung:	

Landratsamt Rottal-Inn
Gesundheitsamt
J. Matsche
Wasser-Boden-Lufthygiene