

Begehungsbericht Naturbadegewässer



1. Allgemein

Badesee Berghamer See	Gem. Kirchdorf	Naherholungsgebiet (EG-GEW)
Datum : 22.06.20 Zeit: 11.45	Witterung: leicht bewölkt	Witterung Vortag leicht bewölkt

2. Entnahmestelle:

Bergh. See I, Badestrand, N48.12.42.2 EO12.56.50,3 Höhe 350m	Lufttemperatur: 22,2°C
--	------------------------

3. Sichtprüfung

3.1. Wasser

Färbung: klar	Schaumbildung: nein	Ölfilm: nein
sonst.		

3.2. Ufer

Abfall: nein	Verletzungsgefahr (Scherben):nein	Verunreinigung (Exkrememente): nein
Sonst.		

3.3 Bemerkungen

Pflegezustand: gut

4. Beprobung

Färbung: klar, grünlich	Temperatur: 22,3 °C	Sichttiefe in cm.: >150
Escherichia coli in 100ml: <10	Enterokokken in 100 ml: 10	Fäkalstreptokokken/100ml:
Bewertungsziffer: 8	8 = bakteriologisch einwandfrei 9 = Leitwertüberschreitung 10 = Grenzwertüberschreitung 11 = Leitwertüberschreitung Fäkalstreptokokken 12 = Grenzwertüberschreitung Salmonellen	Bemerkung: starker Pflanzenbewuchs im See, insbesondere auch an den Einstiegen

5. Infrastruktur

Umkleide: vorhanden	Abfallentsorgung: geregelt
Sanitäre Einrichtungen : vorhanden	
Rettungsgeräte: vorhanden	Rettungsstationen: vorhanden
Bemerkung:	Wachdienst wird von Wasserwacht gestellt

Landratsamt Rottal-Inn
Gesundheitsamt

J. Matsche
Wasser-Boden-Lufthygiene