



Begehungsbericht Naturbadegewässer

1. Allgemein

Rottauensee	Gem. Postmünster	Naherholungsgebiet
Datum : 22.06.20 Zeit: 10.30	Witterung: bewölkt	Witterung Vortag: bewölkt

2. Entnahmestelle:

nördl. Badebucht, RE= 48,25.29,1 EO 12.53.25,2 Höhe 378	Lufttemperatur: 20,3°C
---	------------------------

3. Sichtprüfung

3.1. Wasser

Färbung: klar	Schaumbildung: nein	Ölfilm: nein
sonst.		

3.2. Ufer

Abfall: nein	Verletzungsgefahr (Scherben): nein	Verunreinigung (Exkrememente): nein

3.3 Bemerkungen

Pflegezustand: gut

4. Beprobung

Färbung: leicht opal	Temperatur: 20,2°C	Sichttiefe in cm: 40
Escherichia coli/100ml: 122	Enterokokken /100ml: 21	
Bewertungsziffer: 8	8 = bakteriologisch einwandfrei 9 = Leitwertüberschreitung 10 = Grenzwertüberschreitung 11 = Leitwertüberschreitung Fäkalstreptokokken 12 = Grenzwertüberschreitung Salmonellen	Bemerkung:

Landratsamt Rottal-Inn
Gesundheitsamt
J. Matsche
Wasser-Boden-Lufthygiene