

Begehungsbericht Naturbadegewässer



1. Allgemein

Waldsee (Lago)	Gem. Kirchdorf	Naherholungsgebiet
Datum : 22.06.20 Zeit: 12.00	Witterung: sonnig	Witterung Vortag: bewölkt

2. Entnahmestelle:

Am Gasthaus, RE 48.14.36,9 EO 13.00.06,2	Lufttemperatur: 17,9
--	----------------------

3. Sichtprüfung

3.1. Wasser

Färbung: grünlich	Schaumbildung: nein	Ölfilm: nein
sonst.		

3.2. Ufer

Abfall: nein	Verletzungsgefahr (Scherben): nein	Verunreinigung (Exkremete): nein
sonst.		

3.3 Bemerkungen

Pflegezustand: gut

4. Beprobung

Färbung: klar	Temperatur: 18,4	Sichttiefe in cm: >150
Escherichia coli /100ml: 21	Enterokokken /100ml: <10	Fäkalstreptokokken/100ml:
Bewertungsziffer: 8	8 = bakteriologisch einwandfrei 9 = Leitwertüberschreitung 10 = Grenzwertüberschreitung 11 = Leitwertüberschreitung Fäkalstreptokokken 12 = Grenzwertüberschreitung Salmonellen	Bemerkung:

5. Infrastruktur

Umkleide: vorhanden	Abfallentsorgung: geregelt
Sanitäre Einrichtungen: vorhanden	Rettungsstation:
Rettungsgeräte: vorhanden	Bemerkung:

Landratsamt Rottal-Inn
Gesundheitsamt
J. Matsche
Wasser-Boden-Lufthygiene